



Unidad de
Prevención de
Riesgos Laborales
Universidad Zaragoza

Fecha: 14/02/23

N/ Ref: UPRL/2023/0035

S/ Ref:

Destinatario:

Sr. Administrador Facultad de Ciencias

Sr. Director Servicio de Mantenimiento

Universidad de Zaragoza

Asunto: Revisión de campanas extractoras de Laboratorios en Facultad de Ciencias. -

A la vista del informe técnico realizado por Abaco Quality SLC, sobre la evaluación del mantenimiento preventivo de cabinas de extracción de Laboratorio de referencia 2022, situadas en la **Facultad de Ciencias** en base al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, **Ley 31/1995**, en particular a su artículo 15, así como al cumplimiento del **R.D. 374/2001** en referencia a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, y en base a los criterios que se recogen en la Nota Técnica de Prevención 677 (Seguridad en el laboratorio: vitrinas de gases de laboratorio, utilización y mantenimiento) y en lo relativo a las Enfermedades Profesionales según **R.D. 1299/2006**, informarle que:

✓ Las vitrinas de gases de laboratorio con referencia:

- CSF.1110.01.720.RQ01 (*)
- CSF.1110.02.250.RQ08
- CSF.1110.03.080.RQ04 (*)
- CSF.1110.03.080.RQ05 (*)
- CSF.1110.03.080.RQ08 (*)
- CSF.1110.03.090.RQ01
- CSF.1110.03.640.RQ02
- CSF.1110.03.640.RQ07
- CSF.1110.04.100.RQ01
- CSF.1110.04.100.RQ07
- CSF.1110.04.110.RQ07
- CSF.1110.04.230.RQ01
- CSF.1110.04.230.RQ05
- CSF.1110.04.680.RQ02

Pedro Cerbuna, 12 / 50009 Zaragoza
Tel. 976 761 354 / Fax 976 761 005

unizar.es

CSV: 8214773e2a6356c9496871b9afcd5f96

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 1 / 2

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

LUIS ANDRES CÁSEDAS URIEL

Jefe de la UPRL

14/02/2023 10:59:00



8214773e2a6356c9496871b9afcd5f96

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/8214773e2a6356c9496871b9afcd5f96>



Unidad de
Prevención de
Riesgos Laborales
Universidad Zaragoza

- CSF.1110.04.680.RQ07
- CSF.1110.04.690.RQ01
- CSF.1110.04.690.RQ08

NO funcionan correctamente, dado que su velocidad de captación está por debajo de 0,20 m/seg., siendo en alguno de los casos 0,00 m/seg., por lo que se considera que dichas vitrinas no son adecuadas para la manipulación de productos químicos de cualquiera de los rangos de toxicidad.

Esta Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, **prohíbe la utilización de cualquiera de estas vitrinas**, debiéndose, de manera inmediata, proceder a su desconexión eléctrica para impedir una utilización indebida.

Para proceder a su uso, deberán realizarse las acciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de aspiración de las vitrinas de laboratorio indicadas (reparación o sustitución por una nueva), debiendo comunicar a esta Unidad la acción correctora realizada, para proceder a una medición de captación previa a su uso por parte de los usuarios del laboratorio afectado.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

(*) Estas vitrinas se encuentran con el sistema de extracción anulado y el orificio de salida de gases condensado, por lo que se procede a darlas de baja en el programa de mantenimiento preventivo de la Universidad de Zaragoza.

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, por Luis A. Cásedas Uriel, Jefe de la U.P.R.L.

Pedro Cerbuna, 12 / 50009 Zaragoza
Tel. 976 761 354 / Fax 976 761 005

unizar.es

CSV: 8214773e2a6356c9496871b9afcd5f96	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 2 / 2	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
LUIS ANDRES CÁSEDAS URIEL	Jefe de la UPR.L	14/02/2023 10:59:00	

8214773e2a6356c9496871b9afcd5f96
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/8214773e2a6356c9496871b9afcd5f96>